

令和7年度能登町通学路点検一覧表

番号	地域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応（8/5点検時）	対応（点検後）	備考
1	能都	宇出津小	町道1級 宇出津藤波2号線	宇出津小学校前	看板が立っていることにより、横断歩道を歩いている児童が見えにくい。	町	郵便局側の歩道が修復できれば後3箇月ほどで撤去できる。	対応済み。	
2	能都	宇出津小	町道1級 宇出津藤波2号線	郵便局前	歩道のある郵便局側は工事中で歩けない。反対側は信号付近で歩道の線が切れている。	町	後3ヶ月ほどで工事終了。ガードレールも復旧する。	工事終了。（ガードレールも復旧済み）	
3	能都	宇出津小	町道1級 宇出津藤波2号線	崎山口信号前	横断歩道が薄く見えにくい箇所がある。	警察	4月に本部に報告し対応済み。		
4	能都	宇出津小	町道2級 宇出津4号線	みらいセンター前	道路が舗装されておらず、歩道の線が見えなくなっている。	町	消雪装置があるため、それを除いて舗装する。	業者が対応済み。	
5	内浦	小木小	学校用地	小木こども園前歩道	歩道にも木が伸びてきていて、枝が登下校する児童の目線にかかる恐れがある。	学校	対応済み。		
6	内浦	小木小	町道2級 小木4号線	小木第二仮設（小木分校）	仮設住宅から出てくる車が一旦停止せず、スピードを落とさずに出てくる。小木市内から上がってくる車も、坂道なので児童が通っても止まってくれない。	県・町 （復興住宅課）・警察	復興住宅課と県教育委員会で停止線を塗装してもらう。パトロールも実施する。	教育委員会から一旦停止などの配慮のお願い文書を団地住民へ配付。駐在所等に通学時間帯のパトロール要望を伝達。	
7	内浦	小木小	町道1級 真脇小木1号線	興能信用金庫から学校に向かう登校坂	小学校に向かう途中の長い坂道で道幅がせまく、ところどころ白線が消えているところがある。スピードを出す車も多く危険である。	町	災害査定を受けているはずである。検討する。	【警察】駐在所等に通学時間帯のパトロール要望を伝達。 【町】災害復旧待ち。	
8	内浦	小木小	町道1級 真脇小木1号線	興能信用金庫から学校に向かう登校坂	道路のいたみがひどく、車道を歩く場所がある。	町	現在仮舗装の状態である。	【警察】駐在所等に通学時間帯のパトロール要望を伝達。 【町】災害復旧待ち。	
9	内浦	小木小	町道1級 真脇小木1号線	興能信用金庫から学校に向かう登校坂	建物で見通しが悪く、車から児童の姿が見えにくいところがある。	学校・警察	見通しが良い場所からの最短ルートを渡るように指導する。駐在に事情を説明する。	駐在所等に通学時間帯のパトロール要望を伝達。	
10	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木南交差点	車の往来が激しいところである。横断歩道が消えかけている。	警察	警察本部には報告済み。優先順位がある。	本部規制課へ横断歩道塗りなおし要望を報告。予算、交通環境等を考慮したうえで順次塗りなおし予定。	

令和 7 年度能登町通学路点検一覧表

番号	地域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応（8/5点検時）	対応（点検後）	備考
11	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木九十九交差点	車の往来が激しいところである。横断歩道が消えかけている。	警察	警察本部には報告済み。優先順位がある。	本部規制課へ横断歩道塗りなおし要望を報告。予算、交通環境等を考慮したうえで順次塗りなおし予定。	
12	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木浄化センター付近の歩道	歩道の雑草が生い茂っていて、歩く幅がないところもある。	県	2学期開始までには対応する。	対応済み。	
13	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木浄化センター付近の歩道	木が伸びていて街灯が見えにくくなっている。帰りは暗く危険に感じる。	町（総務課）	防犯灯の為、町総務課に依頼。敷地所有の〇〇さんは樹木の伐採を了承済み。	地区の防犯灯であるため、市之瀬地区で対応が必要。	
14	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木浄化センター付近の歩道	時々マンホールからブシューブシューと音がする。マンホールのふたがずれていることもあり、音とともにふたが持ち上がることもある。	町	下水道担当に報告する。	下水道担当対応済み。	
15	内浦	小木小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	小木浄化センター付近の歩道	横断歩道が消えかかっている。	警察	警察本部には報告済み。優先順位がある。駐在に事情を説明する。	本部規制課へ横断歩道塗りなおし要望を報告。予算、交通環境等を考慮したうえで順次塗りなおし予定。	
16	内浦	松波小	町道1級 宮犬布浦1号線	松波中前横断歩道	信号機が無いため、停止しない車もあり、非常に危険である。松波小前の押しボタン信号機を移設してもらいたい。	警察	移動の計画に入っている。もう一度警察本部に報告する。	本部規制課と検討中。松波小学校へ新校舎建設から開校までの日程資料の送付を依頼中。	
17	内浦	松波小	主要地方道 能都内浦線 (県道35号線)	まつなみ第1団地出入口付近の歩道	団地から出入りする際に見通しが悪い。車が歩道に出る時に児童がいないか確認できるよう、ミラーなどをつけてほしい。	警察・学校・町 (復興住宅課)	学校は交通の指導をしている。仮設住宅の住人に広報する。ミラーをつける場所は無く、ストップマークをつける。	交通安全協会に依頼し、歩道と車道にストップマークを貼付済み。	
18	内浦	松波小	町道2級 松波2号線	オートファン前の横断歩道	児童や生徒がよく利用するが、交通量も多く、スピードも出やすい場所であり、危険を感じる。車に注意を促すような対策をしてほしい。	警察	ダイヤモンドの塗り直しを依頼する。駐在に事情を説明する。	横断歩道ダイヤモンドの塗りなおし要望を報告。上記に同じく順次塗りなおし予定。駐在所等へパトロール要望を伝達。	
19	内浦	松波小	町道2級 松波2号線	内浦庁舎～シメノドラッグ付近の歩道	歩道に段差があり危険である。砂利を敷き詰めた仮復旧のままとなっている。また、道路の舗装が崩れていたり、歩道も歪んでいる箇所もある。	町	下水道が復旧するまでの舗装を検討する。	下水道の災害復旧待ち。	
20	内浦	松波小	町道1級 布浦松波1号線	中央橋付近の歩道	マンホールのまわりのコンクリートが割れており、危険である。	町	下水道担当に報告する。カラーコーンの設置で対応する。	業者が対応済み。	

令和7年度能登町通学路点検一覧表

番号	地域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応（8/5点検時）	対応（点検後）	備考
21	内浦	松波小	町道 松波5号線	松波駅から坪根へ向かう歩道	草木が多く児童や生徒が安心して登下校することができない時がある。	学校・町	水路があり、広い道を通るように指導する。草刈りの実施を検討する。	業者が対応済み。	
22	内浦	松波小	町道1級 松波布浦2号線	松波～布浦～空林間の歩道	歩道の白線が消えて見えなくなっている。道路は狭いが、トラックなども多く走るため危険である。	町	白線の塗り直しを検討する。	順次対応を検討。	
23	内浦	松波小	町道1級 松波布浦2号線 町道 布浦4号線	もちの木団地付近の三角道路	排水が悪く、水たまりになり、雨天時は通行が難しくなる。	町	雨の日に現場確認を再度行う。	経過観察。	
24	能都	鵜川小	国道249号	矢波	バス停沿いの歩道が地震のため斜めになっていて転びやすい。	県	舗装のやり替えをしなければならぬ。予算要求を行う。	バス停部のみ、仮補修を実施。	
25	能都	鵜川小	町道 藤波矢波1号線	矢波	「〇〇」付近の道路が割れて仮復旧しているが、児童がここを歩くのは危険である。	町	災害査定済み。設計中であり、カラーコーンの設置で対応する。	カラーコーン設置済み。	
26	能都	鵜川小	国道249号	鵜川桜木バス停	瑞穂から宇出津方面に向かう際、桜木バス停にバスが停車していると左カーブのため、対向車線の車が見えず危ない。カーブミラーの設置等対策を希望する。	警察	法律上は追い越さず待つしかない。黄色ラインの塗り直しを検討する。	本部規制課に報告済。	
27	能都	鵜川小	町道 鵜川24号線	神出	鵜川大橋付近の道路に溝があり危ない。	県	河川の災害査定を受けている。道路の部分と合わせて町と協議する。	河川災害復旧工事に対応予定。業者が対応済み。	
28	能都	鵜川小	国道249号	町、瑞穂	直線の道路でスピードを出して走行する車が多い。児童が通学で使用している横断歩道で、停車してくれる車が少ない。	学校・警察	横断旗を使うように指導する。（右から出てきた歩行者の方がはねられやすい）パトロールも行う。	駐在所等へパトロール要望を伝達。各種取締を検討中。	
29	能都	鵜川小	国道249号	本木	直線の道路でスピードを出して走行する車が多い。	警察	赤ランプ監視を行う。	駐在所等へパトロール要望を伝達。各種取締を検討中。	
30	柳田	柳田小	町道 神和住3号線 スクールバス中斉線	中斉バス停付近の歩道	冬になると、歩道が雪でふさがり、バス停まで歩道を歩いていくことができない。	町	除雪の検討を行う。	業者が対応済み。	

令和 7 年度能登町通学路点検一覧表

番号	地域区分	学校名	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	事業主体 (町担当課)	対応（8/5点検時）	対応（点検後）	備考
31	柳田	柳田小	町道 神和住 3 号線 スクールバス中斉線	神和住バス停付近	地震後の応急復旧以降、歩道の亀裂や段差がそのままになっており、危険である。	町	災害復旧で対応するが、見通しが立っていない。	災害復旧待ち。	
32	柳田	柳田小	県道 5 7 号線 スクールバス中斉線	寺分バス停付近道路	交通量が多く、児童がわたる時に危険なため、信号機を設置してほしい。	警察	赤ランプ監視を行う。ダイヤマークの塗り直しを行う。信号については本部に依頼するが難しい。	本部規制課に要望を報告。駐在所等へパトロール要望を伝達。	
33	柳田	柳田小	県道 5 7 号線 スクールバス中斉線	寺分バス停付近歩道	児童が安全に歩くことができるよう、マンホールの隆起や歩道の破損箇所を修理してほしい。	県	カラーコーンの設置で対応する。8月中旬に舗装する。	対応済み。	
34	柳田	柳田小	主要地方道 宇出津・町野線	石井地区 石井集会所前から国光 バス停までの歩道	地震後の応急復旧以降、歩道の亀裂や段差がそのままになっており、自転車通学の生徒は車道を通らざるを得ない。大型車が頻繁に通るので、大変危険である。	県・警察	災害復旧で対応するが、下水道復旧が優先される。パトロールを行う。	道路災害復旧工事で対応予定。	
35	柳田	柳田小	町道 1 級 柳田国光 1 号線	国民宿舎やなぎだ荘下の歩道	地震、大雨による土砂の流入と割れのため、歩道を歩けず、車道を通らなくてはならない場所があり、危険である。	町	対応の検討を行う。	業者が対応済み。	
36	柳田	柳田小	町道 1 級 黒川 1 号線 スクールバス柳田線	旧黒川小前の通称学校橋	9 月の水害で欄干が折れてしまったままである。単管パイプでもよいので、落ちないように補強してほしい。	町	災害復旧で工事対応済み。		

【対策検討（実践委員会）メンバー】小学校、PTA 代表、奥能登土木総合事務所、能登町建設水道課、能登町教育委員会、珠洲警察署、県学校安全推進アドバイザー