

能登町立小・中学校の耐震化の状況・学校別一覧

<小学校>

<平成24年9月1日現在>

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	区分	優先度調査		第2次診断			改修	改修後		耐震診断補強計画	耐震補強工事等
		番号	枝番						年度	ランク	年度	Is値	CT×SD値	年度	Is値	CT×SD値		
柳田小学校	普通教室棟	1		H14.07	RC	2	2,276	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	特別教室棟	2	1	H14.07	RC	2	1,919	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	特別教室棟	2	2	H14.07	RC	2	249	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	音楽室棟	3	1	H14.07	RC	1	115	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	給食室棟	3	2	H14.07	RC	1	677	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	学校施設	4		H14.07	RC	1	7	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	学校施設	5		H14.07	RC	1	7	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場棟	6	1	H14.05	RC	1	1,117	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
	屋内運動場管理棟	6	2	H14.05	RC	1	209	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—		
宇出津小学校	高学年棟	20	1	S51.03	RC	3	2,440	旧基準	改修済			H10	0.79	0.86	—	—		
	高学年棟	20	2	S51.03	RC	4	166	旧基準	改修済			H10	0.91	0.99				
	屋内運動場棟	21		S51.03	RC	1	753	旧基準	改修済			H11	0.84	0.72				
	給食棟	22		S51.03	RC	1	444	旧基準	改修済			H11	0.84	0.72				
	低学年棟	23	1	S51.06	RC	3	1,280	旧基準	改修済			H11	0.84	0.72				
	低学年棟	23	2	S51.06	RC	3	1,602	旧基準	改修済			H11	0.82	0.89				
松波小学校	普通教室棟	1	1	S45.06	RC	3	1,288	旧基準	改修済			H16	0.72	0.74	—	—		
	特別教室兼給食室棟	1	2	S46.03	RC	3	2,012	旧基準	改修済			H16	0.71	0.74				
	屋内運動場棟	3	1	S46.03	RC	1	840	旧基準	改修済			H17	0.78	0.82				
	屋内運動場通路棟	3	2	S46.03	S	1	40	旧基準	改修済			H17	1.24	1.29				
鵜川小学校	管理教室棟	1	1	S43.12	RC	3	1,411	旧基準	H18	①	H20	0.24	0.26			H20	H21:簡易補強、緊急地震速報設置	
	特別教室兼給食棟	1	2	H02.02	RC	3	256	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	屋内運動場棟	2		S43.12	RC	1	496	旧基準	H18	④	H20	0.19	0.11			H20	H21:簡易補強	
小木小学校	校舎棟	1		S55.11	RC	3	3,317	旧基準	改修済			H22	0.76	0.76	—	—		
	特別教室棟	2		S55.11	RC	1	110	旧基準	改修済			H22	0.76	0.76				
	給食室棟	3		S55.11	RC	1	63	旧基準	改修済			H22	0.76	0.76				
	屋内運動場棟	4		S55.11	RC	1	866	旧基準	改修済			H17	0.73	2.37				

<中学校>

学校名	棟用途	棟		建築年月	構造	階数	面積(m <sup>2</sup> )	区分	優先度調査		第2次診断			改修	改修後		耐震診断補強計画	耐震補強工事等
		番号	枝番						年度	ランク	年度	Is値	CT×SD値	年度	Is値	CT×SD値		
小木中学校	普通教室兼管理棟	1		S52.08	RC	3	1,676	旧基準	改修済			H14	0.72	0.48	—	—		
	特別教室棟	2		S53.08	RC	3	889	旧基準	改修済			H13	0.73	0.31				
	特別教室棟	3		S53.08	RC	3	438	旧基準	改修済			H13	0.73	0.31				
	給食室棟	4		S53.08	RC	1	410	旧基準	改修済			H14	0.73	0.31				
	屋内運動場棟	5		S53.08	RC	2	1,881	旧基準	改修済			H14	1.18	1.43				
松波中学校	普通・特別教室棟	1	1	S48.03	RC	3	1,626	旧基準	改修済			H9	0.96	0.59	—	—		
	普通・特別教室棟	1	2	S48.03	RC	3	15	旧基準	改修済			H9	0.96	0.59				
	特別教室棟	2		S49.05	RC	3	1,013	旧基準	改修済			H10	0.78	0.60				
	管理給食室棟	3		S48.03	RC	3	748	旧基準	改修済			H10	0.98	0.49				
	屋内運動場棟	4		S49.05	RC	2	1,680	旧基準	改修済			H22	0.77	1.01				
柳田中学校	特別教室兼管理棟	1	1	S53.01	RC	3	1,747	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92	—	—		
	特別教室兼管理棟	1	3	S53.01	RC	3	9	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	普通教室棟	2	1	S53.01	RC	3	1,273	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	便所兼階段棟	2	2	S53.01	RC	3	239	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	各階通路棟	3	3	S53.01	RC	3	135	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	各階通路棟	3	4	S53.01	RC	1	23	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	各階通路棟	3	5	S53.01	RC	1	8	旧基準	改修済			H22	0.85	0.92				
	屋内運動場棟	5		S53.01	S	1	915	旧基準	改修済			H22	1.00	1.04				
能都中学校	普通教室棟	14	1	H24.07	RC	2	1,208	新基準	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	特別教室棟	14	2	H24.07	RC	2	3,099	新基準	—	—	—	—	—	—	—			
	渡り廊下棟	15		H24.07	RC	1	57	新基準	—	—	—	—	—	—	—			
	屋内運動場棟	16		H24.07	SRC	1	844	新基準	—	—	—	—	—	—	—			
鵜川中学校	校舎棟	8		S54.10	RC	3	2,208	旧基準	改修済			H22	0.77	0.79	—	—		
	屋内運動場棟	9		S54.10	RC	2	1,239	旧基準	改修済			H22	0.76	0.79				